

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/lft-kit-zawieszenia-35-sport-st3-teraflex-jeep-wrangler-jl-2-drzwi-p-14605.html>



Lft Kit Zawieszenia 3.5" Sport ST3 Teraflex - Jeep Wrangler JL 2 Drzwi

Cena	7 134,00 zł
Numer katalogowy	TX1513300
Kod producenta	TX1513300
Producent	Teraflex

Opis produktu

Lits Kit Zawieszenia 3.5" **Teraflex** Sport ST zapewnia osiągi i niezawodność w każdych warunkach. Zestaw pozwala na zamontowanie wyższych kół, zwiększa prześwit zapewniając kompromis między jazdą po drodze jak i poza nią.

Zestaw jest łatwy w montażu. Zestaw nie zawiera amortyzatorów, zalecamy amortyzatory firmy FOX 2.0 Performance.

Pasują do:

- Jeep Wrangler JL 2 Drzwi

Specyfikacja:

- Wysokość Liftu: 3.5"
- Doskonałe osiągi na szlaku jak i na drodze
- Niezawodność
- Poprawia prowadzenie, redukują hałas i wibracje
- Relokacja mocowania przednich dolnych wahaczy pozwala na poprawę geometrii dla lifu 2.5"-4.5"
- Relokacja mocowania przedniego drążka Panharda poprawia geometrię oraz eliminuje wibracje dla lifu 2.5"-4.5"
- Progresywne odboje Falcon zapewniają stabilność przy szybkich ruchach zawieszenia
- Pozwala osiągać duże wykrzyże
- Ława instalacja

Maksymalny rozmiar koła:

- 35" : Sport | Sahara z 3" przednimi odbojami oraz 2.5" tylnymi odbojami
- 35" : Rubicon z 2" odbojami przód i tył
- 37" : Rubicon z 2.5" przednimi odbojami oraz 3" tylnymi odbojami

W zestawie:

-
- Sprężyny 3.5" przód i tył
 - 2 x relokacja mocowania przednich wahaczy
 - Relokacja mocowania przedniego drążka Panharda
 - 4 x Progresywne odboje Falcon
 - Zestaw podkładek 2" pod oboje
 - Zestaw podkładek 0.5" pod oboje
 - 2 x Dłuższe łączniki przedniego stabilizatora
 - 2 x Dłuższe łączniki tylnego stabilizatora
 - 2 x Mocowania przednich przewodów hamulcowych
 - Zestaw montażowy

Uwaga:

- Modele Sport i Sahara wymagają kół z backspacingiem 4.5 lub mniejszym
- Modele z plastikowym zderzakiem wymagają wycięcia deflektora wiatru aby zmieścić koła 35" lub większe
- Modele Rubicon wymagają zamontowania podkładek 0.5" pod oboje aby zmieścić koła 37"
- Zaleca się wymianę amortyzatorów, rekomendujemy amortyzatory FOX 2.0 Performance